

**DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan Air Pura
Tahun 2018

No.	No. Ruas	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/ Kondisi								Ket
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
								Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27	J. 027.1	Jemb. Pasar Hilalang Panjang - Sasok Baki 1	Pasar Hilalang Panjang - Sasok Baki	3.00	3.50	1	Gorong2 Persegi beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
2		J. 027.2	Jemb. Pasar Hilalang Panjang - Sasok Baki 2		3.50	3.50	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Sedang	
3	136	J. 136.1	Jemb. Koto Pandan - Lubuk Pandan	Koto Pandan - Lubuk Pandan	5.00	3.00	1	Gorong2 pipa beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Rusak Ringan	
4	148	J. 148.1	Jemb. Sp. Damar Rumput - Muaro Sakai 1	Sp. Damar Rumput - Muaro Sakai	4.00	4.00	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Sedang	
5		J. 148.2	Jemb. Sp. Damar Rumput - Muaro Sakai 2		80.00	3.00	1	Jemb. Gantung	Rusak Ringan	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Plat Baja Bordes	Sedang	
6	188	J. 188.1	Jemb. Transad - Kampung Dalam	Transad - Kampung Dalam	4.00	3.00	1	Gorong2 Persegi	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Sedang	
7	571	J. 571.1	Jemb. Damar Rumput - Muaro Air Haji 1	Damar Rumput - Muaro Air Haji	8.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
8		J. 571.2	Jemb. Damar Rumput - Muaro Air Haji 2		80.00	2.00	1	Jemb. Gantung	Rusak Ringan	Cap (baja kpl.tiang)	Rusak Ringan	Sumuran	Sedang	Kayu	Rusak Ringan	
9	583	J. 583.1	Jemb. Palokan - Logpon	Palokan - Logpon	80.00	5.50	1	Rangka baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Tiang Pancang	Baik	Beton Bertulang	Baik	
10	584	J. 584.1	Jemb. Sd - Kandang Harimau	Sd - Kandang Harimau	2.00	3.00	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
11	592	J. 592.1	Jemb. Simpang Smp 04 - Teluk Kualo	Simpang Smp 04 - Teluk Kualo	8.00	4.00	1	Gelagar baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Sumuran	Baik	Beton Bertulang	Baik	
12	597	J. 597.1	Jemb. Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya 1	Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya	2.00	4.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Sedang	
13		J. 597.2	Jemb. Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya 2		4.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
14		J. 597.3	Jemb. Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya 3		3.00	4.00	1	Gelagar beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Rusak Ringan	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003