

**DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan Batang Kapas
Tahun 2018

No.	No. Ruas	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/ Kondisi								Ket
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
								Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	8	J. 008.1	Jemb. Batang Kapas - Taratak Tampatih 1	Batang Kapas - Taratak Tampatih	4.00	5.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Sumuran	Baik	Beton Bertulang	Baik	
2		J. 008.2	Jemb. Batang Kapas - Taratak Tampatih 2		5.00	4.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
3		J. 008.3	Jemb. Batang Kapas - Taratak Tampatih 3		24.00	4.00	1	Rangka Baja	Sedang	Dinding Penuh	Sedang	Tiang pancang	Baik	Baja + beton	Baik	
4		J. 008.4	Jemb. Batang Kapas - Taratak Tampatih 4		6.00	4.00	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
5		J. 008.5	Jemb. Batang Kapas - Taratak Tampatih 5		7.00	5.00	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
6		J. 008.6	Jemb. Batang Kapas - Taratak Tampatih 6		50.00	2.00	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
7	9	J. 009.1	Jemb. Batang Kapas - Anakan	Batang Kapas - Anakan	13.00	3.00	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Sedang	Sumuran	Baik	Beton Bertulang	Baik	
8	85	J. 085.1	Jemb. Sei.Nyalo - Koto Gunung 1	Sei.Nyalo - Koto Gunung	36.00	4.00	1	Rangka Baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Tiang pancang	Baik	Beton Bertulang	Baik	
9		J. 085.2	Jemb. Sei.Nyalo - Koto Gunung 2		6.00	3.50	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
10		J. 085.3	Jemb. Sei.Nyalo - Koto Gunung 3		46.00	2.50	1	Jemb. Gantung	Rusak Ringan	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
11	87	J. 087.1	Jemb. Teluk Kasai - Sungai Bungin 1	Teluk Kasai - Sungai Bungin	5.00	3.00	1	Gelagar Kayu	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Kayu	Baik	
12		J. 087.2	Jemb. Teluk Kasai - Sungai Bungin 2		5.00	3.00	1	Gelagar kayu	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Batu kali	Rusak Ringan	Kayu	Rusak Ringan	
13		J. 087.3	Jemb. Teluk Kasai - Sungai Bungin 3		5.00	3.00	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Sumuran	Baik	Beton Bertulang	Baik	
14	348	J. 087.4	Jemb. Sei. Bungin - Labuhan Baru	Sei. Bungin - Labuhan Baru	18.00	2.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Sumuran	Baik	Kayu	Baik	
15	88	J. 088.1	Jemb. Taluk - Koto Kaduduk	Taluk - Koto Kaduduk	8.00	3.50	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
16	89	J. 089.1	Jemb. Koto Kaduduk - Tanjung Kandis 1	Koto Kaduduk - Tanjung Kandis	8.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
17		J. 089.2	Jemb. Koto Kaduduk - Tanjung Kandis 2		6.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Rusak Ringan	Kayu	Sedang	
18	157	J. 157.1	Jemb. Lubuk Nyiur - Tuik	Lubuk Nyiur - Tuik	48.00	5.00	1	Rangka Baja	Sedang	Dua Kolom	Baik	Tiang pancang	Baik	Beton Bertulang	Baik	
19	273	J. 273.1	Jemb. Koto Panjang - Koto Kandis 1	Koto Panjang - Koto Kandis	5.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
20		J. 273.2	Jemb. Koto Panjang - Koto Kandis 2		6.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
21	342	J. 342.1	Jemb. Anakan - Subarang Pantai 1	Anakan - Subarang Pantai	4.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
22		J. 342.2	Jemb. Anakan - Subarang Pantai 2		45.00	1.50	1	Jemb. Gantung	Rusak Ringan	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
23	343	J. 343.1	Jemb. Sp. Kalumpang - Kalumpang	Sp. Kalumpang - Kalumpang	6.00	2.50	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
24	346	J. 346.1	Jemb. Sp. Kalumpang - Koto Tuo 1	Sp. Kalumpang - Koto Tuo	5.00	1.50	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
25		J. 346.2	Jemb. Sp. Kalumpang - Koto Tuo 2		80.00	1.30	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Kayu	Baik	
26	347	J. 347.1	Jemb. Kepala Bandar - Anduriang 1	Kepala Bandar - Anduriang	3.50	4.00	1	Plat beton persegi	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Rusak Ringan	
27		J. 347.2	Jemb. Kepala Bandar - Anduriang 2		3.00	3.00	1	Gelagar Beton	Rusak Berat	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Rusak Ringan	
28	349	J. 349.1	Jemb. Tampunik - Labuhan Baru	Tampunik - Labuhan Baru	3.00	5.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Sumuran	Baik	Beton Bertulang	Baik	
29	351	J. 351.1	Jemb. Limau Manis - Sei. Pampan 1	Limau Manis - Sei. Pampan	2.50	3.50	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
30		J. 351.2	Jemb. Limau Manis - Sei. Pampan 2		2.50	3.50	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Sedang	Beton Bertulang	Baik	
31	358	J. 358.1	Jemb. Taluk Limpaso - Bakung 1	Taluk Limpaso - Bakung	3.00	2.50	1	Gelagar Beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
32		J. 358.2	Jemb. Taluk Limpaso - Bakung 2		45.00	1.50	1	Jemb. Gantung	Rusak Ringan	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Kayu	Baik	
33	359	J. 359.1	Jemb. Ujung Batu - Tanjung Kandis	Ujung Batu - Tanjung Kandis	3.00	4.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003