

**DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan IV Jurai
Tahun 2018

No.	No. Ruas	No. Jembatan	Nama Ruas	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/ Kondisi								Ket
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
								Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6	J. 006.1	Jemb. Sungai Tigo	Salido - Batu Kunik	9.00	6.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
2		J. 006.2	Jemb. Ampang Tareh		6.00	4.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
3	7	J. 007.1	Jemb. Bunga Pasasng 1	Simp. Bungo Pasang - Salido Kecil	7.50	3.50	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
4		J. 007.2	Jemb. Bunga Pasasng 2		4.50	3.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
5		J. 007.3	Jemb. Tambang		4.50	4.00	1	Gelagar baja	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Sedang	Beton Bertulang	Sedang	
6		J. 007.4	Jemb. Salido Kecil		15.00	3.50	1	Gorong2 Pelengkun	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
7	66	J. 066.1	Jemb. Bujkit Kaciak	Sianik Sago - Lumpo	6.00	3.50	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
8	67	J. 067.1	Jemb. KLK Salido	Salido - Sianik	4.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
9		J. 067.2	Jemb. Serong Ujung Tanjung		5.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
10	79	J. 079.1	Jemb. Gantung Koto Rawang	Salido Kecil - Batu Kunik	75.00	3.50	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu Kali	Baik	Plat Baja Bordes	Baik	
11		J. 079.2	Jemb. Mudiak Salak		70.00	3.50	1	Jemb. Gantung	Rusak Berat	Cap (baja kpl.tiang)	Rusak Berat	Batu Kali	Rusak Berat	Kayu	Rusak Berat	
12	145	J. 145.1	Jemb. Gandeng SMK kelautan	Karang Sago - Kampug Baru	12.00	5.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Sumuran	Sedang	Beton Bertulang	Baik	
13	186	J. 186.1	Jemb. Belakang Bulog	Dolog Sago - Laban	8.00	2.50	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Rusak Ringan	
14	327	J. 327.1	Jemb. Balai Senayan Lumpo	Balai Senin - Bukit Siayah	75.00	1.80	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Plat Baja Bordes	Baik	
15	328	J. 328.1	Jemb. Teluk Nibung	Simp. Kantor Tnks - Teluk Nibung	4.00	2.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
16	331	J. 331.1	Jemb. Gantung Tambang	Tambang - Bukit Pulai Lumpo	80.00	1.80	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu Kali	Baik	Plat Baja Bordes	Baik	
17		J. 331.2	Jemb. Tambang		3.50	2.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
18	334	J. 334.1	Jemb. Bandarasah	Simp. Bandarasa - Laban	3.50	3.00	1	Gelagar beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Rusak Ringan	Kayu	Sedang	
19	137	J. 334.2	Jemb. Bungo Pasang - Sago	Simp. Bungo Pasang - Sago	5.00	3.00	1	Gelagar baja	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Baik	
20	403	J. 403.1	Jemb. Rangka Painan Timur	Bukit Putus - Painan Timur	50.00	44.00	1	Rangka baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Tiang Pancang	Baik	Baja + beton	Baik	
21	404	J. 404.1	Jemb. Bukit Putus - Carocok	Bukit Putus - Carocok Koto	6.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
22	611	J. 611.1	Gorong2 Rumah Panjang	Rumah Panjang - Lubuk Tanah	2.00	2.00	1	Gelagar Komposit	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
23		J. 611.2	Jemb. Rumah panjang		3.00	2.00	1	Gelagar Komposit	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan**



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003