

**DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan Linggo Sari Baganti
Tahun 2018

No.	No. Ruas	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/ Kondisi								Ket
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
								Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	22	J. 022.1	Jemb. Pasar Lagan - Simp Lagan 1	Pasar Lagan - Simp Lagan	3.00	3.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
2		J. 022.2	Jemb. Pasar Lagan - Simp Lagan 2		5.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
3	23	J. 023.1	Jemb. Sei Rotan - Pungasan 1	Sei Rotan - Pungasan	3.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
4		J. 023.2	Jemb. Sei Rotan - Pungasan 2		5.00	3.50	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
5		J. 023.3	Jemb. Sei Rotan - Pungasan 3		20.00	5.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Sedang	Sumuran	Baik	Beton Bertulang	Baik	
6	24	J. 024.1	Jemb. Air Haji - Sei Rotan	Air Haji - Sei Rotan	3.00	3.50	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
7	25	J. 025.1	Jemb. Air Haji - Rantau Sumalenang 1	Air Haji - Rantau Sumalenang	3.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Kayu	Baik	
8		J. 025.2	Jemb. Air Haji - Rantau Sumalenang 2		5.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
9		J. 025.3	Jemb. Air Haji - Rantau Sumalenang 3		5.00	4.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
10	78	J. 078.1	Jemb. Air Haji - Labuhan Tanjak 1	Air Haji - Labuhan Tanjak	4.00	5.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
11		J. 078.2	Jemb. Air Haji - Labuhan Tanjak 2		4.00	3.00	1	Gelagar Baja	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
12		J. 078.3	Jemb. Air Haji - Labuhan Tanjak 3		4.00	6.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Sedang	
13		J. 078.4	Jemb. Air Haji - Labuhan Tanjak 4		4.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
14	96	J. 096.1	Jemb. Labuhan Tanjak - Sei Sirah Hilir 1	Labuhan Tanjak - Sei Sirah Hilir	4.00	4.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
15		J. 096.2	Jemb. Labuhan Tanjak - Sei Sirah Hilir 2		4.00	6.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
16		J. 096.3	Jemb. Labuhan Tanjak - Sei Sirah Hilir 3		6.00	5.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
17		J. 096.4	Jemb. Labuhan Tanjak - Sei Sirah Hilir 4		3.00	5.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
18	97	J. 097.1	Jemb. Labuhan Tanjak - Sekitarnya 1	Labuhan Tanjak - Sekitarnya	4.00	4.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
19		J. 097.2	Jemb. Labuhan Tanjak - Sekitarnya 2		3.00	4.00	1	Gelagar baja	Rusak Berat	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
20		J. 097.3	Jemb. Labuhan Tanjak - Sekitarnya 3		3.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
21		J. 097.4	Jemb. Labuhan Tanjak - Sekitarnya 4		5.00	4.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
22	128	J. 128.1	Jemb. Punggasan - Simp Pasar Lamo	Punggasan - Simp Pasar Lamo	4.00	5.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
23	130	J. 130.1	Jemb. Air Haji - Muaro	Air Haji - Muaro	3.00	4.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
24	149	J. 149.1	Jemb. Labuhan Tanjak - Sasok Baki	Labuhan Tanjak - Sasok Baki	60.00	1.5	1	Jemb. Gantung	Sedang	Cap (baja kpl.tiang)	Sedang	Batu kali	Baik	Kayu	Sedang	
25	210	J. 210.1	Jemb. Pasar Lagan - Langan Kecil	Pasar Lagan - Langan Kecil	4.00	4.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
26	211	J. 211.1	Jemb. Pasar Lagan - Lagan Gadang	Pasar Lagan - Lagan Gadang	5.00	3.00	1	Gelagar baja	Rusak Berat	Dinding Penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Rusak Ringan	
27	212	J. 212.1	Jemb. Koto Panjang - Pungasan 1	Koto Panjang - Pungasan	10.00	4.00	1	Gelagar beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
28		J. 212.2	Jemb. Koto Panjang - Pungasan 2		14.00	3.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
29	213	J. 213.1	Jemb. Koto Langang - Koto Panjang 1	Koto Langang - Koto Panjang	4.00	6.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
30		J. 213.2	Jemb. Koto Langang - Koto Panjang 2		36.30	2.40	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (blk kpl tiang)	Baik	Batu kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
31	214	J. 214.1	Jemb. Lubuk Buaya - Koto Tinggi Rantau Sumalenang	Lubuk Buaya - Koto Tinggi Rantau Sumalenang	4.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Batu kali	Baik	Kayu	Sedang	
32	215	J. 215.1	Jemb. Simp Olo Senayan - Sei Sirah Mudik	Simp Olo Senayan - Sei Sirah Mudik	2.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Rusak Ringan	Batu kali	Baik	Kayu	Baik	
33	235	J. 235.1	Jemb. Rantau Sumalenang - Koto Langang	Rantau Sumalenang - Koto Langang	80.00	3.00	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu kali	Baik	Kayu	Baik	
34	560	J. 560.1	Jemb. Alternatif Pasar Lagan - Lagan	Alternatif Pasar Lagan - Lagan	3.00	3.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Kayu	Baik	
35		J. 560.2			3.00	-	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu kali	Baik	Kayu	Baik	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003