

**DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN KABUPATEN PESIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan Lunang
Tahun 2018

No.	No. Ruas	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/ Kondisi								Ket
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
								Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	141	J.141.1	Jemb. Kumbang I 1	Kumbang I - Kumbang III	4.00	4.50	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	Baik	beton bertulang	Baik	
2		J.141.2	Jemb. Kumbang I 2		6.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	Sedang	Kayu	Rusak ringan	
3		J.141.2	Jemb. Kumbang I 3		12.00	2.00	1	Jembatan sementara	Rusak Berat			Tanah	Rusak Berat	Kayu	rusak Berat	
4	142	J.142.1	Jemb. Leger Lunang II	Lunang I - Lunang II	6.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Berat	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	plat baja bordes	rusak ringan	
5	167	J.167.1	Jemb. Tanjung Beringin	Sp. Tanjung Beringin - Peladangan	5.00	3.50	1	Gelagar Komposit	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	beton bertulang	Baik	
6	170	J.170.1	Jemb. Lunang II - Lunang II 1	Penghubung Lng II - Penghubung Lng II	9.00	2.50	1	Gelagar beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	beton bertulang	Baik	
7		J.170.2	Jemb. Lunang II - Lunang II 2		6.00	2.00	1	Plat beton	Baik			Batu Kali	rusak ringan	beton bertulang	Baik	
8		J.170.3	Jemb. Lunang II - Lunang II 3		8.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Berat	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	baja plat bordes	Sedang	
9	172	J.172.1	Jemb. Lunang II - Lunang II 4	Lunang II - Lunang II	4.00	3.50	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
10	624	J.624.1	Kelok Rumbai 1	Sungai Rumbai Kp. Dalam - Incasi	3.00	3.00	1	Gelagar beton	Sedang	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Rusak Ringan	
11		J.624.2	Kelok Rumbai 2		9.00	3.00	1	kayu	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	rusak ringan	Kayu	Rusak Ringan	
12	625	J.625.1	Jemb. Lunang Kampung 1	Kampung Dalam - Lunang III	4.00	3.00	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
13		J.625.2	Jemb. Lunang Kampung 2		6.00	1.50	1	Plat beton	Baik			Batu Kali	rusak ringan	beton bertulang	Baik	
14	630	J.630.1	Jemb. Sei. Rumbai 1	Sei. Rumbai - Bukit	3.00	3.50	1	Grg2 Persegi Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Rusak ringan	
15	631	J.631.1	Jemb. Sei. Rumbai 2	Sei. Rumbai - Bukit	5.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
16	634	J.634.1	Jemb. Lunang II 1 - Sekunder	Lunang II,III,Blok B,C - Sekunder 1-11	3.00	3.00	1	Gelagar beton	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Rusak Ringan	Beton Betulang	Rusak Ringan	
17		J.634.2	Jemb. Lunang II 2 - Sekunder		4.00	2.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
18		J.634.3	Jemb. Lunang II 3 - Sekunder		4.00	2.50	1	Gelagar beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
19		J.634.4	Jemb. Lunang II 4 - Sekunder		4.00	2.50	1	Gelagar beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
20		J.634.5	Jemb. Lunang II 5 - Sekunder		3.00	3.00	1	grmg 2 persegi beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
21		J.634.6	Jemb. Lunang II 6 - Sekunder		3.00	3.00	1	grmg 2 persegi beton	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
22		J.634.7	Jemb. Lunang II 7 - Sekunder		2.00	3.00	1	grmg 2 persegi beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
23		J.634.8	Jemb. Lunang III 1 - Sekunder		2.00	3.00	1	grmg 2 persegi beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
24		J.634.9	Jemb. Lunang III 2 - Sekunder		6.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
25		J.634.10	Jemb. Lunang III 3 - Sekunder		4.00	1.50	1	Plat beton	Baik			Batu Kali	rusak ringan	beton bertulang	Baik	
26		J.634.11	Jemb. Lunang III 4 - Sekunder		5.00	1.50	1	Plat beton	Baik			Batu Kali	rusak ringan	beton bertulang	Baik	
27		J.634.12	Jemb. Lunang III 5 - Sekunder		8.00	3.00	1	Plat beton	Baik			Batu Kali	rusak ringan	beton bertulang	Baik	
28		J.634.13	Jemb. Lunang III 6 - Sekunder		12.00	1.50	1	kayu	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	kayu	rusak ringan	
29	635	J.635.1	Gorong2 Tj. Sari Makam 1	Tj.Sari Makan - Sekitarnya	2.00	3.00	1	grmg 2 persegi beton	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
30		J.635.2	Gorong2 Tj. Sari Makam 2		2.00	3.00	1	grmg 2 persegi beton	baik	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
31		J.635.3	Jemb. Leger Tj Sari Makam 1		4.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	baik	kayu	rusak ringan	
32		J.635.4	Jemb. Leger Tj Sari Makam 2		3.00	3.00	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
33	636	J.636.1	Jemb. Lunang II 1 - Rai 1-22	Lunang II, III, Blok B, C, D - RAI 1-22	5.00	3.00	1	Gelagar Komposit	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	rusak ringan	
34		J.636.2	Jemb. Lunang II 2 - Rai 1-22		7.00	1.50	1	Plat Beton	Sedang	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	rusak ringan	
35		J.636.3	Jemb. Lunang II 3 - Rai 1-22		2.00	3.00	1	grmg 2 persegi beton	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	rusak ringan	
36		J.636.4	Jemb. Lunang II 4 - Rai 1-22		4.00	3.00	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	kayu	Rusak Berat	
37		J.636.5	Jemb. Lunang III 1 - Rai 1-22		6.00	2.50	1	Gelagar Baja	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Baja plat bordes	baik	
38		J.636.6	Jemb. Lunang III 2 - Rai 1-22		2.00	3.00	1	Gelagar beton	Sedang	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
39		J.636.7	Jemb. Lunang III 3 - Rai 1-22		8.00	3.00	1	Plat Beton	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
40	638	J.638.1	Jemb. Lunang II, Blok B	Lunang II, Blok B - sekitarnya	3.00	3.50	1	grmg 2 persegi beton	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
41	641	J.641.1	Jemb. Tanjung Raya 1	Tanjung Raya - Sekitarnya	3.00	3.50	1	grmg 2 persegi beton	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
42		J.641.2	Jemb. Tanjung Raya 2		2.50	3.00	1	grmg 2 persegi beton	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
43		J.641.3	Jemb. Tanjung Raya 3		2.50	3.00	1	grmg 2 persegi beton	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	baik	
44	642	J.642.1	Jemb. Tj. Beringin - Tj. Raya	Tanjung Beringin - Tanjung Raya	3.00	1.50	1	Jembatan Sementara	Rusak berat	Dinding penuh	Sedang	Tanah Biasa	Sedang	kayu+Btg Kelapa	Rusak berat	
45	645	J.645.1	Jemb. Lunang I - Pesantren	Lunang I - Pesantren Darul Hulum	30.00	3.50	1	Rangka Baja	baik	Dinding penuh	baik	Batu kali	baik	kayu	Rusak Ringan	
46	646	J.646.1	Jemb. Pesantren - Lunang II 1	Pesantren Darul Hulum - Lunang II	7.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	kayu	Rusak Ringan	
47		J.646.2	Jemb. Pesantren - Lunang II 2		3.50	3.00	1	Jembatan Sementara	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Tanah Biasa	Sedang	kayu	Sedang	
48		J.646.3	Jemb. Pesantren - Lunang II 3		3.50	1.50	1	Jembatan Sementara	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Tanah Biasa	Sedang	kayu	Sedang	
49		J.646.4	Jemb. Pesantren - Lunang II 4		4.00	1.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
50	648	J.648.1	Jemb. Lunang II - Lunang II Blok B	Lunang II - Lunang II Blok B	3.00	3.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
51	651	J.651.1	Jemb. Sindang - Sekitarnya 1	Sindang - Sekitarnya	28.00	35.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	plat baja bordes	Baik	
52	651	J.651.2	Jemb. Sindang - Sekitarnya 2		22.00	3.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	plat baja bordes	Sedang	

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan**



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003