

**DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan Pancung Soal
Tahun 2018

No.	No. Ruas	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/ Kondisi								Ket
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
								Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	29	J. 029.1	Jemb. Transos - Translok Muaro Sakai 1	Transos - Translok Muaro Sakai	8.00	5.00	1	Gelagar baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Sumuran	Baik	Beton Bertulang	Baik	
2		J. 029.2	Jemb. Transos - Translok Muaro Sakai 2		80.00	3.00	1	Rangka baja	Rusak Ringan	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
3		J. 029.3	Jemb. Transos - Translok Muaro Sakai 3		2.00	4.00	1	Gelagar baja	Rusak Berat	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Plat baja bordes	Rusak Ringan	
4		J. 029.4	Jemb. Transos - Translok Muaro Sakai 4		2.00	4.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
5	133	J. 133.1	Jemb. Muaro Sakai - Pasir Ganting 1	Muaro Sakai - Pasir Ganting	86.70	2.40	1	Jemb. Gantung	Sedang	Cap (blk kpl tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Plat baja bordes	Baik	
6		J. 133.2	Jemb. Muaro Sakai - Pasir Ganting 2		4.00	4.00	1	Gelagar baja	Rusak Berat	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Berat	
7		J. 133.3	Jemb. Muaro Sakai - Pasir Ganting 3		3.00	3.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
8		J. 133.4	Jemb. Muaro Sakai - Pasir Ganting 4		4.00	3.00	1	Gorong2 Persegi baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
9		J. 133.5	Jemb. Muaro Sakai - Pasir Ganting 5		3.50	1.80	1	Gelagar baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
10		J. 133.6	Jemb. Muaro Sakai - Pasir Ganting 6		3.00	2.50	1	Gelagar baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Plat baja bordes	Sedang	
11		J. 133.7	Jemb. Muaro Sakai - Pasir Ganting 7		40.00	2.50	1	Gelagar beton	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Rusak ringan	Tiang Pancang	Baik	Beton Bertulang	Rusak Ringan	
12	134	J. 134.1	Jemb. Inderapura - Trans Panambahan	Inderapura - Trans Panambahan	8.00	3.50	1	Gelagar beton	Baik	Dinding Penuh	Baik	Sumuran	Baik	Beton Bertulang	Baik	
13	229	J. 229.1	Jemb. Sp. Lamo - Rawa Gemulau 1	Sp. Lamo - Rawa Gemulau	2.00	4.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
14		J. 229.2	Jemb. Sp. Lamo - Rawa Gemulau 2		3.00	6.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
15		J. 229.3	Jemb. Sp. Lamo - Rawa Gemulau 3		3.00	4.00	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
16		J. 229.4	Jemb. Sp. Lamo - Rawa Gemulau 4		80.00	6.00	1	Rangka baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
17	231	J. 231.1	Jemb. Pasar Sebelah - Simp. Kampung Hulu 1	Pasar Sebelah - Simp. Kampung Hulu	3.00	4.00	1	Gelagar baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Sedang	
18		J. 231.2	Jemb. Pasar Sebelah - Simp. Kampung Hulu 2		80.00	3.50	1	Jemb. Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu Kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
19	573	J. 573.1	Jemb. Geti - Ujung Tanggul 1	Geti - Ujung Tanggul;	6.00	4.00	1	Gelagar baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Sumuran	Baik	baja Plat bordes	Sedang	
20		J. 573.2	Jemb. Geti - Ujung Tanggul 2		4.00	3.50	1	Gelagar baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	baja Plat bordes	Sedang	
21	586	J. 586.1	Jemb. Sei. Kuyung - Bt. Batu Selong	Sei. Kuyung - Bt. Batu Selong	8.00	4.00	1	Gelagar baja	Rusak Ringan	Dinding Penuh	Baik	Sumuran	Baik	Kayu	Sedang	
22	589	J. 589.1	Jemb. Sei. Teguh - Bt. Terpanggang	Sei. Teguh - Bt. Terpanggang	4.00	4.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
23	591	J. 591.1	Jemb. Simp. Lubuk Paleh - Sei. Teguh	Simp. Lubuk Paleh - Sei. Teguh	4.00	4.00	1	Plat Beton Persegi	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Sedang	
24	593	J. 593.1	Jemb. Smpn 3 - Lb Gadang Muaro Sakai	Smpn 3 - Lb Gadang Muaro Sakai	2.00	4.00	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	
25	596	J. 596.1	Jemb. Tj. Medan - Muaro Sakai 1	Tj. Medan - Muaro Sakai	80.50	2.40	1	Jemb. Gantung	Sedang	Cap (blk kpl tiang)	Baik	Batu Kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
26		J. 596.2	Jemb. Tj. Medan - Muaro Sakai 2		2.00	2.50	1	Plat Beton Persegi	Sedang	Dinding Penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Bertulang	Baik	

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan**

ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003