

**DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan Silaut
Tahun 2018

No.	No. Ruas	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/ Kondisi								Ket
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
								Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	268	J.268.1	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 1	Simp. Silaut - Silaut IV	30.00	3.50	1	Rangka baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
2		J.268.2	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 2		15.00	3.00	1	Bailey	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Plat baja Bordes	Baik	
3		J.268.3	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 3		30.00	3.50	1	Rangka baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
4		J.268.4	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 4		15.00	3.00	1	Bailey	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Plat baja Bordes	Sedang	
5		J.268.5	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 5		15.00	3.60	1	Bailey	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Plat baja Bordes	Baik	
6		J.268.6	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 6		7.00	3.00	1	Bailey	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Plat baja Bordes	Baik	
7		J.268.7	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 7		22.00	3.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Plat baja Bordes	Baik	
8		J.268.8	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 8		5.00	3.50	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
9		J.268.9	Jemb. Simp. Silaut - Silaut IV 9		50.00	3.50	1	Rangka baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Plat baja Bordes	Baik	
10	652	J.652.1	Jemb. Simp. Silaut IV - Silaut V 1	Simp. Silaut IV - Silaut V	5.00	3.50	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	Baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
11		J.652.2	Jemb. Simp. Silaut IV - Silaut V 2		7.50	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Berat	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Berat	
12		J.652.3	Jemb. Simp. Silaut IV - Silaut V 3		9.00	4.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
13		J.652.4	Jemb. Simp. Silaut IV - Silaut V 4		7.50	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
14		J.652.5	Jemb. Simp. Silaut IV - Silaut V 5		25.00	3.50	1	Bailey	Sedang	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
15		J.652.6	Jemb. Simp. Silaut IV - Silaut V 6		3.00	3.00	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	Baik	KAYu	Rusak Berat	
16		J.652.7	Jemb. Simp. Silaut IV - Silaut V 7		2.00	3.00	1	Gelagar Komposit	Rusak Ringan	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
17	654	J.654.1	Jemb. Silaut III - Silaut IV 1	Silaut III - Silaut IV	7.00	3.50	1	Gelagar Baja	Sedang	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Sedang	
18	655	J.655.1	Jemb. Silaut III - Silaut IV 2		4.50	3.50	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Sedang	
19	657	J.657.1	Jemb. Silaut II Sei. Sarik - Sekitarnya 1	Silaut II Sei. Sarik - Sekitarnya	4.00	3.50	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
20		J.657.2	Jemb. Silaut II Sei. Sarik - Sekitarnya 2		38.00	3.50	1	Rangka Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Sedang	Beton Betulang	Baik	
21	659	J.659.1	Jemb. Silaut III Ladang Bunjut - Sekitarnya 1	Silaut III Ladang Bunjut - Sekitarnya	40.00	4.00	1	Rangka Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
22		J.659.2	Jemb. Silaut III Ladang Bunjut - Sekitarnya 2		40.00	5.00	1	Gelagar Baja	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Baik	
23		J.659.3	Jemb. Silaut III Ladang Bunjut - Sekitarnya 3		7.00	3.00	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Baik	
24	667	J.667.1	Jemb. Kampung Luguri - Sekitarnya	Kampung Luguri - Sekitarnya	3.00	1.25	1	Jembatan Sementara	Sedang	Dinding penuh	baik	Tanah	Sedang	Kayu	Sedang	
25	668	J.668.1	Jemb. Sukamaju Rt1-Rt9 - Sekitarnya 1	Sukamaju Rt1-Rt9 - Sekitarnya	7.50	3.00	1	Gelagar Baja	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Plat Baja Bordes	Sedang	
26		J.668.2	Jemb. Sukamaju Rt1-Rt9 - Sekitarnya 2		9.00	3.50	1	Gelagar Baja	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Plat Baja Bordes	Baik	
27		J.668.3	Jemb. Sukamaju Rt1-Rt9 - Sekitarnya 3		5.00	3.50	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	Baik	Plat baja Bordes	Baik	
28	669	J.669.1	Jemb. Sukamaju - Primer 1-8	Sukamaju - Primer 1-8	6.00	3.00	1	Gelagar Baja	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Baik	
29	671	J.671.1	Jemb. Tanjung Pinang - Sekunder 1-3 1	Tanjung Pinang - Sekunder 1-3	8.00	3.00	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
30	672	J.672.1	Jemb. Tanjung Pinang - Sekunder 1-3 2	Tanjung Pinang - Sekunder 1-3	6.00	3.00	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Sedang	
31		J.672.2	Jemb. Tanjung Pinang - Sekunder 1-3 3		2.00	3.00	1	gorong2 persegi beton	Rusak Ringan	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	BAik	Beton Betulang	Baik	
32	673	J.673.1	Jemb. Silaut I - Silaut IV 1	Silaut I - Silaut IV	4.50	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Berat	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
33		J.673.2	Jemb. Silaut I - Silaut IV 2		4.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Berat	
34		J.673.3	Jemb. Silaut I - Silaut IV 3		8.00	3.50	1	Gelagar Baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Kayu	Rusak Ringan	
35		J.673.4	Jemb. Silaut I - Silaut IV 4		4.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
36		J.673.5	Jemb. Silaut I - Silaut IV 5		6.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
37		J.673.6	Jemb. Silaut I - Silaut IV 6		11.00	3.50	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
38	674	J.674.1	Jemb. Perkebunan Sambungo 1	Perkebunan Sambungo - Sekitarnya	5.00	3.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
39		J.674.2	Jemb. Perkebunan Sambungo 2		3.00	1.50	1	Plat Beton Bertulang	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
40	678	J.678.1	Jemb. Silaut II - Sekitarnya 1	Silaut II - Sekitarnya	2.50	3.00	1	Plat Beton Bertulang	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
41		J.678.2	Jemb. Silaut II - Sekitarnya 2		15.00	2.00	1	Plat Beton Bertulang	Rusak Ringan	pilar beton	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
42	679	J.679.1	Jemb. Sip. Silaut 3 Tsm Silaut - Sekunder 1-7 1	Sip. Silaut 3 Tsm Silaut - Sekunder 1-7	3.00	1.50	1	Gelagar Kayu	Sedang	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	rusak ringan	Kayu	Sedang	
43		J.679.2	Jemb. Sip. Silaut 3 Tsm Silaut - Sekunder 1-7 2		3.00	3.00	1	Plat Beton Bertulang	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
44		J.679.3	Jemb. Sip. Silaut 3 Tsm Silaut - Sekunder 1-7 3		2.00	2.00	1	Plat Beton Bertulang	Rusak Ringan	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
45		J.679.4	Jemb. Sip. Silaut 3 Tsm Silaut - Sekunder 1-7 4		5.00	1.00	1	Plat Beton Bertulang	Rusak Berat	Dinding penuh	Sedang	Batu Kali	Rusak Ringan	Beton Betulang	rusak ringan	
46		J.679.5	Jemb. Sip. Silaut 3 Tsm Silaut - Sekunder 1-7 5		3.00	1.50	1	Kayu	Rusak Berat	Dinding penuh	Rusak Berat	Batu Kali	Rusak Berat	Kayu	rusak ringan	
47		J.679.6	Jemb. Sip. Silaut 3 Tsm Silaut - Sekunder 1-7 6		3.00	3.00	1	Plat Beton Bertulang	Baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
48		J.679.8	Jemb. Sip. Silaut 3 Tsm Silaut - Sekunder 1-7 7		7.00	1.50	1	Gelagar Kayu	rusak berat	Dinding penuh	baik	Tanah	baik	Kayu	rusak berat	
49	680	J.680.1	Jemb. TSM Silaut II - Sekitarnya 1	TSM Silaut II - Sekitarnya	8.00	3.00	1	Plat Beton Bertulang	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
50		J.680.2	Jemb. TSM Silaut II - Sekitarnya 2		8.00	3.00	1	Plat Beton Bertulang	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	

51		J.680.3	Jemb. TSM Silaut II - Sekitarnya 3		8.00	3.00	1	Plat Beton Bertulang	baik	Dinding penuh	baik	Batu Kali	baik	Beton Betulang	Baik	
52	681	J.681.1	Jemb. Silaut II - Primer I-5	Silaut II - Primer I-5	4.00	2.00	1	Jembatan sementara	Sedang	Dinding penuh	baik	Batu Kali	Rusak Ringan	Batang Kelapa	Sedang	
53	682	J.682.1	Jemb. Silaut II - Primer I-7 1	Silaut II - Primer I-7	9.00	1.25	1	Plat Beton Bertulang	Rusak Ringan	Dinding penuh	rusak ringan	Batu Kali	Rusak Ringan	Beton Betulang	Rusak Ringan	
54		J.682.2	Jemb. Silaut II - Primer I-7 2		3.00	1.25	1	Jembatan Sementara	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Tanah	Sedang	Kayu	Sedang	
55		J.682.3	Jemb. Silaut II - Primer I-7 3		4.00	2.00	1	Jembatan Sementara	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Tanah	Rusak Ringan	Pohon Kelapa	Sedang	
56		J.682.4	Jemb. Silaut II - Primer I-7 4		4.00	1.25	1	Jembatan Sementara	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Tanah	Rusak Ringan	Kayu	Sedang	
57	683	J.683.1	Jemb. Silaut I - Primer 1-6	Silaut I - Primer I-6	3.00	1.50	1	Jembatan Sementara	Rusak Berat	Dinding penuh	Sedang	Tanah	Rusak Ringan	Kayu	Rusak berat	
58	684	J.684.1	Jemb. Silaut I - Primer 1- 5 1	Silaut I - Primer I-5	5.00	0.50	1	Jembatan Sementara	Rusak Berat	Dinding penuh	Rusak Berat	Tanah	Rusak Ringan	Batang Kelapa	Rusak Berat	
59		J.684.2	Jemb. Silaut I - Primer 1- 5 2		4.00	1.50	1	Jembatan Sementara	Sedang	Dinding penuh	baik	Tanah berpasir	Rusak Ringan	Kayu	Sedang	
60		J.684.3	Jemb. Silaut I - Primer 1- 5 3		4.00	1.25	1	Plat Beton Bertulang	Rusak Ringan	Dinding penuh	Rusak Ringan	Tanah	Rusak Ringan	Beton tak Bertulang	Rusak Ringan	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003