

DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kecamatan Koto IX Tarusan
Tahun 2018

No.	No. Ruas	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe/ Kondisi								Ket
					Panjang (m)	Lebar (m)	Jumlah Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
								Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	32	J. 032.1	Jemb. Perbatasan Sei. Talang - Gurun Panjang	Sei. Talang - Gurun Panjang	3.00	3.50	1	Plat beton	Rusak Ringan	Dinding penuh	Sedang	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Sedang	
2	33	J. 033.1	Jemb. Ramco Keliling Koto Siguntur Muda	Siguntur Muda - Keliling Koto	8.00	4.00	1	Ramco	Sedang	Dinding penuh	Baik	Sumuran	Baik	Tanah dan Beton	Baik	
3	34	J. 034.1	Jemb. Rangka Sei. Lundang	Sei. Lundang - Taratak	30.00	6.00	1	Rangka baja	Baik	Dinding penuh	RusakRingan	Tiang Pancang	Rusak Ringan	Beton Betulang	Baik	
4		J. 034.2	Jemb. Rencong Si. Lundang		6.00	3.50	1	Gelagar beton	Baik	Dinding penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
5		J. 034.3	Jemb. Taratak 1		4.00	3.50	1	Gelagar beton	Baik	Dinding penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
6		J. 034.4	Jemb. Taratak 2		6.00	6.00	1	Gelagar beton	Baik	Dinding penuh	Sedang	Batu kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
7	35	J. 035.1	Jemb. Batu Kalang	Simp. Ampang Pulau - Batu Kalang	15.00	3.50	1	Gelagar beton	Baik	Dinding penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
8	77	J. 077.1	Jemb. Batu Mariam 1	Teluk Raya - Batu Mariam	4.00	3.60	1	Plat beton	Rusak Ringan	Dinding penuh	Sedang	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Baik	
9		J. 077.2	Jemb. Batu Mariam 2		6.00	4.00	1	Plat beton	Rusak Ringan	Dinding penuh	Sedang	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Baik	
10	189	J. 189.1	Jemb. Sei Tawar	Sei. Tawar - Teluk Raya	6.00	4.00	1	Gelagar baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	Sedang	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Baik	
11		J. 189.2	Jemb. Teluk Raya 1		6.00	3.50	1	Gelagar beton	Rusak Ringan	Cerucut Kayu	Rusak Ringan	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Rusak Berat	
12		J. 189.2.a	Jemb. Teluk Raya 2		12.00	5.00	1	Gelagar beton	Baik	Dinding penuh	Baik	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Baik	
13		J. 189.3	Jemb. Teluk Raya 3		6.00	3.50	1	Gelagar beton	Rusak Ringan	Dinding penuh	Rusak Berat	Batu kali	Rusak Berat	Beton Betulang	Sedang	
14	192	J. 192.1	Jemb. Talao	Sp. Talao - Sp. Tsanawiyah	8.00	5.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding penuh	Baik	Sumuran	Baik	Beton Betulang	Baik	
15	269	J. 269.1	Jemb. Simp Rumbio	Sp. Kampung Pansur - Sp. Rumbio	5.00	4.30	1	Gelagar baja	Rusak Ringan	Dinding penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
16	292	J. 292.1	Jemb. Buah Manggih Batu Hampar 1	Batu Hampar - Sekitarnya	8.00	3.00	1	Gelagar baja	Baik	Dinding penuh	sedang	Batu kali	Baik	Kayu	Baik	
17		J. 292.2	Jemb. Buah Manggih Batu Hampar 2		7.00	2.50	1	Gelagar baja	Sedang	Dinding penuh	sedang	Batu kali	Baik	Kayu	Sedang	
18	293	J. 293.1	Jemb. Gantung Pasar Barung - Barung Balantai 1	Psr. Barung 2 Belantai - Sei. Sangkir	65.00	2.00	1	Jembatan Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Kayu	Sedang	
19		J. 293.2	Jemb. Gantung Pasar Barung - Barung Balantai 2		65.00	1.30	1	Jembatan Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Batu kali	Baik	Plat baja bordes	Baik	
20		J. 293.3	Jemb. Sei. Sangkir 1		5.00	3.00	1	Gelagar Beton	Baik	Dinding penuh	Baik	Batu kali	Baik	Beton Betulang	Baik	
21		J. 293.4	Jemb. Sei. Sangkir 2		4.00	3.50	1	Gelagar Beton	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Sedang	
22	294	J. 294.1	Jemb. Gantung Talawi	Talawi - Sungai Tanuk	60.00	2.00	1	Jembatan Gantung	Rusak Berat	Cap (baja kpl.tiang)	Rusak Berat	Batu kali	Rusak Berat	Kayu	Rusak Berat	
23	295	J. 295.1	Jemb. Gantung Ikan Larang Sei. Tanuk	Tanah Runtuh - Ikan Larangan-Sei.Sa	60.00	2.00	1	Jembatan Gantung	Sedang	Cap (baja kpl.tiang)	Sedang	Sumuran	Sedang	Kayu	Sedang	
24		J. 295.2	Jemb. Gantung Sei. Tanuk		40.00	1.50	1	Jembatan Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Kayu	Baik	
25	296	J. 296.1	Jemb. Gantung Kamp. Tanjung	Kp. Tanjung - Sei. Sangkir	68.00	2.40	1	Jembatan Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Baik	Sumuran	Baik	Plat baja bordes	Baik	
26		J. 296.2	Jemb. Batas Kamp. Tanjung Sei Sangkir		4.00	3.00	1	Gelagar beton	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Rusak Ringan	
27	297	J. 297.1	Jemb. Koto Pulau	Koto Pulau - Sei. Tanuk	3.00	3.00	1	Gelagar beton	Sedang	Dinding penuh	Sedang	Batu kali	Sedang	Beton Betulang	Baik	
28		J. 297.2	Jemb. Gantung Koto Pulau		75.00	1.30	1	Jembatan Gantung	Baik	Cap (baja kpl.tiang)	Sedang	Batu kali	Sedang	Kayu	Sedang	