

BUKU INVENTARIS

SKPD : 05.02. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO. KODE LOKASI : 12.03.06.05.02.17.00.

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah		Keterangan
No. Urut.	Kode Barang	Register	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.03.02.01.02.	0001	Gerobak Dorong	Arco		Besi	APBD	2017		Unit	Baik	1	700.000	Belanja Modal Gerobak Dorong + Ban Gerobak
2	02.04.03.09.13.	0001	GPS (Global Positioning System)				APBD	2017		Unit	Baik	1	4.164.644	
3	02.04.03.09.18.	0001	Laser Meter	bosh GLM 250 vf		fiber	APBD	2017		Unit	Baik	1	7.375.930	Belanja Modal Pengadaan Laser Meter TA.2017
4	02.04.03.09.20.	0001-0008	Alat Ukur Curah Hujan	AW 003	-;-	Fiber dan Steenlees	APBD	2017		Paket	Baik	8	156.088.840	Pengadaan Alat Ukur Curah Hujan Elektrik TA.2017
5	02.06.01.05.17.	0001	Mesin Absensi	Hanvon Face id		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	29.315.000	Pengadaan TA. 2017 Penanggung Jawab Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	02.06.01.05.41.	0001-0002	Mesin Penghancur Kertas	ZSA AUTO 75		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	2	7.800.000	
7	02.06.01.05.70.	0001	Proyektor/Infocus	EPSON EB-X300 + LAYAR		Besi - Steen lees	APBD	2017		Unit	Baik	1	9.570.000	Pengadaan Infocus TA. 2017 Penanggung Jawab Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	02.06.02.01.27.	0001-0030	Kursi Rapat	FUTURA		BESI DAN KAIN	APBD	2017		Unit	Baik	30	11.400.000	Pengadaan Kursi Rapat staf TA. 2017
9	02.06.02.01.28.	0001	Kursi Tamu			BESI Stenlees	APBD	2017		Unit	Baik	1	2.900.000	TA. 2017 Terletak di ruangan tunggu
10	02.06.02.01.30.	0001-0003	Kursi Putar	AA		BESI DAN KAIN	APBD	2017		Unit	Baik	3	7.500.000	Pengadaan TA. 2017
11	02.06.02.04.03.	0001	AC Unit	CHANGHONG		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	4.237.000	TA. 2017 terletak di ruangan Sekretaris PSDA
12	02.06.02.04.03.	0002	AC Unit	CHANGHONG		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	4.237.000	TA.2017 terletak di ruangan Sungai Pantai dan Tawa
13	02.06.02.04.03.	0003	AC Unit	CHANGHONG		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	4.237.000	TA. 2017 Terletak di ruangan Bidang Irigasi
14	02.06.02.04.07.	0001	Exhause Fan			FIBER	APBD	2017			Baik	1	650.000	TA. 2017 Terletak di ruangan Sekretaris PSDA
15	02.06.02.04.07.	0002	Exhause Fan			FIBER	APBD	2017			Baik	1	650.000	TA. 2017 terletak di ruangan Sungai pantai dan rawa
16	02.06.02.06.51.	0001	ACCU/AKI	SUOER		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	450.000	Belanja Modal Penggadaan Inverter untuk Mobil BA 8014 G
17	02.06.03.01.05.	0001	Komputer	ASUS h81m-k 4460		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	13.728.000	TA. 2017 Terletak di ruangan Sekretariat
18	02.06.03.02.02.	0001	Lap Top	ASUS A456U		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	9.295.000	TA. 2017 Peminjam Suriyetna, S.Sos
19	02.06.03.02.02.	0002	Lap Top	ASUS A456U		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	9.295.000	TA. 2017 Peminjam Monariza, ST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	02.06.03.02.02.	0003	Lap Top	ASUS A456U		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	9.295.000	TA. 2017 Peminjam Nikodemus Elthiaz, ST
21	02.06.03.02.02.	0004	Lap Top	ASUS A456U		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	9.295.000	TA. 2017 Peminjam Joni, ST
22	02.06.03.02.02.	0005	Lap Top	ASUS A456U		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	9.295.000	TA. 2017 Peminjam Edison Dahnil, STP
23	02.06.03.02.03.	0001	Note Book	Lenovo Notebook Idea Apad 110-14 AST		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	5.470.000	Pengadaan TA. 2017 Peminjam Kepala Dinas PSDA
24	02.06.03.02.03.	0002	Note Book	Lenovo Note Book IDEA APAD 305-11-14 AP		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	4.500.000	Pengadaan TA. 2017 Peminjam Sekretaris PSDA
25	02.06.03.05.03.	0002	Printer	CANON G.2000		FIBER	APBD	2017			Baik	1	2.354.000	TA. 2017 terletak di ruangan BINTEK Peminjam Nikodemus Elthiaz, ST
26	02.06.03.05.03.	0003	Printer	CANON G.2000		FIBER	APBD	2017			Baik	1	2.354.000	TA. 2017 terletak di ruangan Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan pemijam Suriyetna, S.Sos
27	02.06.03.05.03.	0004	Printer	CANON G.2000		FIBER	APBD	2017			Baik	1	2.354.000	TA. 2017 terletak di ruangan SUPANDRA, dengan peminjam Sukmaroni, ST - 01
28	02.06.03.05.03.	0005	Printer	CANON G.2000		FIBER	APBD	2017			Baik	1	2.354.000	TA. 2017 terletak di ruangan SUPANDRA, dengan peminjam Sukmaroni, ST - 02
29	02.06.03.05.03.	0006	Printer	EPSON L 1300		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	7.854.000	TA. 2017 terletak di ruangan BINTEK dengan peminjam Nikodemus Elthiaz, ST
30	02.06.03.05.04.	0001	Scanner	Duplex		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	19.464.248	TA. 2017 terletak di bidang Irigasi Kegiatan WIMSP
31	02.07.01.01.60.	0001	Battery Charger			fiber	APBD	2017		Unit	Baik	1	3.400.000	Pengadaan Batrai Drone terletak di bidang BINTEK
32	02.07.02.01.14.	0001-0002	Handy Talky (HT)	DOLTON DN-701		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	2	3.010.586	Pemakai Kabid Bina Teknik dan Konservasi Dinas PSDA
33	02.07.02.01.21.	0001	Handphone	XIOMI		FIBER	APBD	2017		Unit	Baik	1	3.400.000	HP XIOMI NOTE 4X digunakan untuk Drone terletak di Bidang Bina Teknik dan Konservasi Dinas PSDA
34	03.11.01.01.04.	0001	Pagar Gedung Kantor				APBD	2017			Baik	1	35.976.694	Rehab Pagar Kantor UPTD Lengayang
35	04.14.01.02.01.	0001	Bendung				APBD	2017			Baik	1	168.407.981	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sianik DAK.2017
36	04.14.01.02.01.	0001	Bendung				APBD	2017		Paket	Baik	1	970.041.093	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah Kumbung DAK.2017
37	04.14.01.02.01.	0001	Bendung				APBD	2017		Paket	Baik	1	1.174.943.746	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lumpo I DAK 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	04.14.01.03.02.	0001	Saluran Induk				APBD	2017			Baik	1	158.159.309	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Teluk Betung II DAK.2017
39	04.14.01.03.02.	0001	Saluran Induk				APBD	2017		Paket	Baik	1	158.753.360	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanah Kareh DAK.2017
40	04.14.01.03.02.	0001	Saluran Induk				APBD	2017		Paket	Baik	1	307.863.591	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sungai Telun DAK.2017
41	04.14.01.03.02.	0001	Saluran Induk				APBD	2017		Paket	Baik	1	158.362.456	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Merantih DAK.2017
42	04.14.01.03.02.	0001	Saluran Induk				APBD	2017		Paket	Baik	1	173.592.338	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bayang Bungo DAK.2017
43	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	154.233.849	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alai DAK.2017
44	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	148.619.162	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Ampuan TA.2017
45	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	148.883.304	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Langgai TA.2017
46	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	152.086.440	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawitan DAK.2017
47	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	402.744.402	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kayu Jao DAK.2017
48	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	411.094.982	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kurao DAK.2017
49	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	183.110.501	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sawah Liek DAK.2017
50	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	198.278.824	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Aia Tambang DAK.2017
51	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	500.033.034	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Aia Singkarak DAK.2017
52	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	498.464.683	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Kuyung DAK.2017
53	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	203.442.661	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Panadah I DAK.2017
54	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.058.649	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Baliak Bukik TA.2017
55	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	98.210.194	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Bukik TA.2017
56	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	98.023.927	Peningkatan Jaringan Irigasi Sawah Pasir TA.2017
57	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	193.443.305	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapuian DAK.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	04.14.01.03.03.	0001	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	200.214.137	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Tengah TA.2017
59	04.14.01.03.03.	0002	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	123.248.932	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bukik Cubadak TA.2017
60	04.14.01.03.03.	0003	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.698.482	Peningkatan Jaringan Irigasi Tanjung Lurah Kambang Utara TA.2017
61	04.14.01.03.03.	0004	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	149.119.032	Peningkatan Jaringan Irigasi Gurun Panjang Induk TA.2017
62	04.14.01.03.03.	0005	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	148.373.963	Peningkatan Jaringan Irigasi Sawah Laweh Pasar baru TA.2017
63	04.14.01.03.03.	0006	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	148.620.215	Peningkatan Jaringan Irigasi Gantiang Kapeh Panji Talaok Bayang TA.2017
64	04.14.01.03.03.	0007	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	98.036.555	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Limpaso TA.2017
65	04.14.01.03.03.	0008	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	98.545.896	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang TA.2017
66	04.14.01.03.03.	0009	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	247.326.069	Peningkatan Jaringan Irigasi Bungo Pasang TA.2017
67	04.14.01.03.03.	0010	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.928.948	Peningkatan Jaringan Irigasi Sikuai TA.2017
68	04.14.01.03.03.	0011	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	199.101.795	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Balai Lamo TA.2017
69	04.14.01.03.03.	0012	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.908.953	Peningkatan Jaringan Irigasi Buah Ganggo TA.2017
70	04.14.01.03.03.	0013	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.398.560	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kapalo Koto Gurun Panjang TA.2017
71	04.14.01.03.03.	0014	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	173.900.994	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Tapuh Koto Berapak TA.2017
72	04.14.01.03.03.	0015	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	98.247.027	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Karang Pancung Taba TA.2017
73	04.14.01.03.03.	0016	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	98.050.236	Peningkatan Jaringan Irigasi Lubuk Tapuih TA.2017
74	04.14.01.03.03.	0017	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	98.525.902	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sarau Batu TA.2017
75	04.14.01.03.03.	0018	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	97.855.550	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koto Pulai TA.2017
76	04.14.01.03.03.	0019	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	98.216.509	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Sonsang TA.2017
77	04.14.01.03.03.	0020	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.482.749	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nanggalo TA.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	04.14.01.03.03.	0021	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	149.201.116	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rantau Simalenang TA.2017
79	04.14.01.03.03.	0022	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	98.386.990	Peningkatan Jaringan Irigasi Bukik Siayah Lumpo TA.2017
80	04.14.01.03.03.	0023	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	199.492.220	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Talawi TA.2017
81	04.14.01.03.03.	0024	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	148.717.031	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Beremas TA.2017
82	04.14.01.03.03.	0025	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	200.164.676	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kubang TA.2017
83	04.14.01.03.03.	0026	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	148.680.199	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simpang Bungo Pasang TA.2017
84	04.14.01.03.03.	0027	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	98.420.666	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Janjang Kambiang Taratak TA.2017
85	04.14.01.03.03.	0028	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	200.182.566	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bunga Pasang I TA.2017
86	04.14.01.03.03.	0029	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	200.565.624	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Pampan TA.2017
87	04.14.01.03.03.	0030	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	202.989.171	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kampung Akad DAK.2017
88	04.14.01.03.03.	0031	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	123.524.650	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Padang Kayu Dadiah TA. 2017
89	04.14.01.03.03.	0032	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	148.834.896	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Limau Puruik TA. 2017
90	04.14.01.03.03.	0033	Saluran Sekunder				APBD	2017			Baik	1	98.301.749	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Taruko TA. 2017
91	04.14.01.03.03.	0034	Saluran Sekunder				APBD	2017		Paket	Baik	1	148.603.377	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Kandis TA. 2017
92	04.14.01.03.04.	0001	Saluran Tertier				APBD	2017		Paket	Baik	1	175.189.909	Konstruksi Partisipatif Rehabilitasi Irigasi DI. Lumpo TA.2017 (WISMP-LOAN)
93	04.14.01.03.04.	0002	Saluran Tertier				APBD	2017		Paket	Baik	1	95.563.000	Irigasi Rawang Ambacang Kamba Kenagarian Asam Kamba Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)
94	04.14.01.07.01.	0001	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	97.781.183	Pembangunan Drainase Tanjuang Mudiak TA.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	04.14.01.07.01.	0002	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	72.805.977	Pembangunan Drainase Kp. Hulu Inderapura Tengah TA.2017
96	04.14.01.07.01.	0003	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.179.221	Pembangunan Drainase Bungo Pasang III TA.2017
97	04.14.01.07.01.	0004	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	149.189.905	Pembangunan Drainase Pasar Baru Bayang TA.2017
98	04.14.01.07.01.	0005	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.062.515	Pembangunan Drainase Belakang Mesjid Baitussholihin Pasar Baru TA.2017
99	04.14.01.07.01.	0006	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.261.231	Pembangunan Drainase Solok Sungai Pampan TA.2017
100	04.14.01.07.01.	0007	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.353.755	Pembangunan Drainase Jalan Baru Kp. Pasar Baru TA.2017
101	04.14.01.07.01.	0008	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	198.788.097	Pembangunan Drainase Tan Saidi Kambang TA.2017
102	04.14.01.07.01.	0009	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	147.976.577	Pembangunan Drainase Koto Panai TA.2017
103	04.14.01.07.01.	0010	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	198.982.608	Pembangunan Drainase Kampung Air Duku Painan Timur TA.2017
104	04.14.01.07.01.	0011	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	97.814.830	Pembangunan Drainase SD 01 Koto Pulai TA.2017
105	04.14.01.07.01.	0012	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	199.406.326	Pembangunan Drainase Pinang Sinawa TA.2017
106	04.14.01.07.01.	0014	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	122.191.784	Pembangunan Drainase Aia Laweh Kp. Jinang TA.2017
107	04.14.01.07.01.	0015	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	46.470.245	Pembangunan Drainase Gang Sekuntum Bunga Pasar Baru Bayang TA.2017
108	04.14.01.07.01.	0016	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	148.317.234	Pembangunan Drainase Kampuang Baru Korong Nan Ampek TA.2017
109	04.14.01.07.01.	0017	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	97.579.314	Pembangunan Drainase Kapeh Panji TA.2017
110	04.14.01.07.01.	0018	Bangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				APBD	2017		Paket	Baik	1	72.166.720	Pembangunan Drainase Nagari Inderapura Tengah TA.2017
111	04.14.04.05.08.	0001	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017			Baik	1	189.978.549	Pengamanan Tebing Sungai Bungo Pasang TA.2017
112	04.14.04.05.08.	0002	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	190.018.707	Pengamanan Tebing Sungai Bayang Sani TA.2017
113	04.14.04.05.08.	0003	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	117.657.591	Pengamanan Tebing Sungai Punggasan Utara TA.2017
114	04.14.04.05.08.	0004	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	116.822.300	Pengamanan Tebing Sungai Pelangai Ketek Koto VIII Mudiak TA.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	04.14.04.05.08.	0005	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	190.128.138	Pengamanan Tebing Sungai Salido Belakang SMP 3 Bungo Pasang TA.2017
116	04.14.04.05.08.	0006	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	93.084.770	Pengamanan Tebing Sungai IV. Koto Mudiak TA.2017
117	04.14.04.05.08.	0007	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	82.956.864	Pengamanan Tebing Sungai Koto Gunung Tuik TA.2017
118	04.14.04.05.08.	0008	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	93.309.656	Pengamanan Tebing Sungai Kambang Timur TA.2017
119	04.14.04.05.08.	0009	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	141.315.809	Pengamanan Tebing Sungai Jongah Duku Utara TA.2017
120	04.14.04.05.08.	0010	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	190.144.201	Pengamanan Tebing Sungai Kampung Akad TA.2017
121	04.14.04.05.08.	0011	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	141.774.617	Pengamanan Tebing Sungai Kampung ladang TA.2017
122	04.14.04.05.08.	0012	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	189.990.596	Pengamanan Tebing Sungai IV Koto Hille TA.2017
123	04.14.04.05.08.	0013	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	190.376.115	Pengamanan Tebing Sungai Air Haji Rantau Simalenang TA.2017
124	04.14.04.05.08.	0014	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	190.078.944	Pengamanan Tebing Sungai Koto Merapak Bayang TA.2017
125	04.14.04.05.08.	0015	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	420.453.661	Pengaman Tebing Sungai Batang Lakitan Sabarang Pulau TA.2017
126	04.14.04.05.08.	0016	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	165.922.765	Pengaman Tebing Sungai Pelangai Kecil TA.2017
127	04.14.04.05.08.	0018	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	190.089.988	Pengaman Tebing Sungai Sei. Tanuak TA.2017
128	04.14.04.05.08.	0019	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	191.308.790	Pengaman Tebing Sungai Gayo Lumpo TA.2017
129	04.14.04.05.08.	0020	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	165.413.759	Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Sani Koto Berapak TA.2017
130	04.14.04.05.08.	0021	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	190.324.913	Pengaman Tebing Sungai Lubuk Nyiur TA.2017
131	04.14.04.05.08.	0022	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	190.164.280	Pengaman Tebing Sungai Koto Tuo TA.2017
132	04.14.04.05.08.	0023	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	132.587.418	Pengaman Tebing Sungai Kampung Kulam TA.2017
133	04.14.04.05.08.	0024	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	165.827.389	Pengaman Tebing Sungai Koto Baru Bayang TA.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	04.14.04.05.08.	0025	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	189.955.458	Pengaman Tebing Sungai Batang Kambang Kp. Kurangi TA.2017
135	04.14.04.05.08.	0026	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	117.231.914	Pengaman Tebing Sungai Kp. Kapalo Banda TA.2017
136	04.14.04.05.08.	0027	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Pak	Baik	1	190.546.788	Pengaman Tebing Sungai Kampung Tampunik TA.2017
137	04.14.04.05.08.	0028	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	127.951.172	Pengamanan Tebing Sungai Siguntur Tua TA.2017
138	04.14.04.05.08.	0029	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	101.714.968	Pengamanan Tebing Sungai Tanjung Durian TA.2017
139	04.14.04.05.08.	0031	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	153.897.237	Pengamanan Tebing Sungai Lagan Gadang Hilir TA.2017
140	04.14.04.05.08.	0032	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	48.306.453	Pengamanan Tebing Sungai Padang Tandikek TA.2017
141	04.14.04.05.08.	0033	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	207.798.440	Pengamanan Tebing Sungai Rumbai TA.2017
142	04.14.04.05.08.	0034	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	101.767.522	Pengamanan Tebing Sungai Kapuh TA.2017
143	04.14.04.05.08.	0035	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017			Baik	1	101.623.000	Pengaman Tebing Sungai Tanjung Kandih TA.2017
144	04.14.04.05.08.	0036	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	101.632.854	Pengamanan Tebing Sungai Koto Panjang Taluak TA.2017
145	04.14.04.05.08.	0037	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	207.525.819	Pengamanan Tebing Sungai Lakitan TA.2017
146	04.14.04.05.08.	0038	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	392.668.258	Pengamanan Tebing Sungai Batang Kambang Kampung Sunbaru TA.2017
147	04.14.04.05.08.	0039	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	154.277.154	PengamananTebing Sungai Muaro Gadang TA.2017
148	04.14.04.05.08.	0040	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	408.902.888	Pengaman Tebing Sungai Kuyung TA.2017
149	04.14.04.05.08.	0041	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	506.287.673	Pengaman Tebing Sungai Batang Salido Belakang MTSn TA.2017
150	04.14.04.05.08.	0042	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	310.606.082	Pengaman Tebing Sungai Batang Lakitan Belakang MTSn TA.2017
151	04.14.04.05.08.	0043	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	207.915.591	Pengaman Tebing Sungai Anak Batang Lumpo Taratak Tengah TA.2017
152	04.14.04.05.08.	0044	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	153.486.663	Pengaman Tebing Sungai Banda Sarasah Kayu Gadang TA.2017
153	04.14.04.05.08.	0045	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	153.726.438	Pengaman Tebing Sungai Aia Anak Beralih TA.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	04.14.04.05.08.	0046	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	96.799.000	Pengaman Tebing Sungai Lumpo Bukik Siayah Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi TA. 2017)
155	04.14.04.05.08.	0047	Bangunan Penguat Tebing				APBD	2017		Paket	Baik	1	101.687.597	Pengamanan Tebing Sungai Nyalo TA.2017
156	04.15.01.05.02.	0001	Instalasi Air Minum (PDAM)				APBD	2017		Paket	Baik	1	2.400.000	Belanja Instalasi Air PDAM (UPTD Wilayah V) Kecamatan Lengayang TA. 2017
157	04.15.12.04.	0001	Instalasi Jaringan Elektronik				APBD	2017		Paket	Baik	1	12.996.500	Pengadaan Peralatan CPE TA. 2017
158	06.20.01.01.01	0001	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	49.588.000	DED Pembangunan Drainase Belakang Pasar Surantih TA. 2017
159	06.20.01.01.01	0002	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	101.192.214	DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Sani TA. 2017
160	06.20.01.01.01	0003	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	100.173.941	DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lakitan Sungai Suam TA. 2017
161	06.20.01.01.01	0004	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	101.938.454	DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Air Ujung Batu TA. 2017
162	06.20.01.01.01	0005	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017				1	104.500.014	DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Muara Sakai TA.2017
163	06.20.01.01.01	0006	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	52.395.550	DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Pelangai Ketek TA.2017
164	06.20.01.01.01	0007	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	52.785.077	DED Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Koto Ranah TA. 2017
165	06.20.01.01.01	0008	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	441.319.472	DED Pengamanan Muara dan Pantai Sungai Nyalo TA. 2017
166	06.20.01.01.01	0009	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	50.770.978	Review Desain Pengamanan Pantai Carcock Painan Section A TA. 2017
167	06.20.01.01.01	0010	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	4.750.000	DED Penahanan Tebing Jembatan Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru TA. 2017
168	06.20.01.01.01	0011	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	139.676.427	Pembngunan Drainase SD 10 Taratak Tapatih TA.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	06.20.01.01.01	0012	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				APBD	2017		Paket		1	67.436.662	Pengaman Tebing Sungai Bungo Tanjung Sungai Nyalo TA. 2017

Mengetahui
Pengguna Barang

Ir. Doni Gusrizal, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

PAINAN, 18 Desember 2017
Pengurus Barang

Trio Dirga Utama
NIP. 19871127 201001 1 010