

CASECADING DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR AIR YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Indeks Pertanian Padi (kali/tahun)
2. Kapasitas Air Yang Telah Ditampung (m³)
3. Pengendalian Daya Rusak Air (%)

Meningkatnya Kinerja Sistim Irigasi

Indeks Kinerja Sistim Irigasi

Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Air

1. Persentase DAS Yang Dipulihkan (%)
2. Kapasitas Air Yang Telah ditampung (m³)
3. Persentase Perencanaan Yang Direalisasikan (%)

Berkurangnya Daya Rusak Air

1. Persentase Bantaran Sungai dan Pantai Yang Aman (%)
2. Persentase Penurunan Genangan Air (%)

Meningkatnya Kondisi Irigasi Baik

Persentase Kondisi Irigasi Baik (%)

Meningkatnya Partisipasi P3A

Jumlah P3A yang Aktif (kelompok)

Terlaksananya Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi SDA

1. Jumlah dokumen perencanaan dan lingkungan (dokumen)
2. Jumlah Pekerjaan yang Memiliki Dokumen Lingkungan (dokumen)
3. Jumlah Bangunan Penampung air (unit)

Meningkatnya Fungsi DAS

1. Luas DAS yang Dipulihkan
2. Jumlah Pemanfaatan DAS

Berkurangnya Daerah Kritis Bantaran Sungai dan Pantai

Luas Daerah Kritis Yang Terancam Erosi dan Abrasi (Ha)

Menurunnya Potensi Genangan Air

Persentase Luas Daerah Genangan Air (%)

Terlaksananya Rehabilitasi Bendung Irigasi

Jumlah Bendung yang di Rehabilitasi (unit)

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Irigasi

Panjang Saluran Irigasi di Rehabilitasi (m)

Meningkatnya Klasifikasi Irigasi

Jumlah Klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI)

Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dampak Luas Irigasi yang Dilakukan OP (Ha)

Terbentuknya P3A pada Setiap DI

Jumlah P3A Berbadan Hukum (kelompok)

Terbinanya Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi

Jumlah P3A yang dilakukan Pembinaan (kelompok)

Meningkatnya Fasilitas Komisi Irigasi dalam Pengelolaan Irigasi

Jumlah Dokumen Rekomendasi Komisi Irigasi (dokumen)

Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Air

Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)

Menyusun Dokumen Lingkungan dan Laporan Pemantauan Lingkungan

1. Jumlah Dokumen Lingkungan (dokumen)
2. Jumlah Laporan Pemantauan Lingkungan (dokumen)

Membangun dan Meningkatkan Bangunan Tampungan Air

Jumlah Bangunan Penampung Air (unit)

Meningkatnya Penghijauan DAS

Luas DAS Yang Direboisasi

Meningkatnya Pengawasan DAS

Luas DAS Yang Diawasi

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat

1. Jumlah Kelompok Masyarakat di Daerah DAS yang Menjaga Fungsi DAS
2. Jumlah Regulasi Mengenai DAS

Terlaksananya Pendataan Daerah Aliran Sungai

1. Jumlah Sungai terdata Debitnya (sungai)
2. Jumlah curah Hujan yang Terdata (Sta)
3. Jumlah Tangkapan dan Muara yang Terdata (Sungai)

Meningkatnya Pengamanan Bantaran Sungai dan Pantai

1. Panjang Pengamanan Bantaran Sungai (km)
2. Panjang Pengamanan Pantai (km)

Meningkatnya Normalisasi Alur Sungai

Panjang Sungai yang di Normalisasi (km)

Meningkatnya Pemeliharaan Sungai

Panjang Pemeliharaan Sungai (km)

Meningkatnya Pengerangan Rawa

Panjang Drainase Rawa (km)

Meningkatnya Pembangunan Drainase

Panjang Pembangunan Drainase (km)

Meningkatnya Pemeliharaan Rawa

Panjang Pemeliharaan Drainase Rawa (km)

Meningkatnya Pemeliharaan Drainase

Panjang Pemeliharaan Drainase (km)

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan,

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Nip. 19641106 199703 1 001

Tujuan Dinas PSDA Kab. Pessel	Kondisi	Target
Indikator	2016	2021
1. Index Pertanian Padi (kali/tahun)	1.74	1.94
2. Kapasitas air yang telah ditampung (M3)	342.000.00	9.000.00
3. Pengendalian Daya Rusak Air (%)	8.31	17.06
Sasaran Eselon II	Kondisi	Target
Indikator	2016	2021
1. Indeks Kinerja Sistim Irigasi	58.18	59.20
2. Persentase DAS yang Dipulihkan (%)		
3. Kapasitas Air yang ditampung (m3)	342.000.00	9.000.00
4. Persentase Perencanaan yang direalisasikan (%)	50.00	71.43
5. Persentase Bantaran Sungai dan Pantai Yang Aman (%)	7.25	15.12
6. Persentase Penurunan Genangan Air (%)	1.06	1.94
Sasaran Eselon III	Kondisi	Target
Indikator	2016	2021
1. Persentase Kondisi Irigasi Baik (%)	47.14	59.72
2. Jumlah P3A yang Aktif (kelompok)	1.00	15.00
3. Jumlah dokumen perencanaan dan lingkungan (dokumen)	12.00	12.00
4. Jumlah Pekerjaan yang memiliki dokumen lingkungan (dokumen)	4.00	5.00
5. Jumlah Bangunan penampung air (unit)	4.00	1.00
6. Luas DAS yang dipulihkan		
7. Jumlah Pemanfaatan DAS (Ha)		
8. Luas Daerah Kritis yang Terancam Erosi dan Abrasi (Ha.)	497.00	1037.00
9. Persentase Luas Genangan Air (%)	7.25	15.12
Sasaran Eselon IV	Kondisi	Target
Indikator	2016	2021
1. Jumlah bendung yang di rehabilitasi (Unit)	4.00	6.00
2. Panjang Saluran Irigasi di Rehabilitasi (m)	2.000.00	2.250.00
3. Jumlah Klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI)	0.00	10.00
4. Dampak luas Daerah Irigasi yang Dilakukan OP (Ha)	0.00	2.500.00
5. Jumlah P3A Berbadan Hukum (Kelompok)	0.00	15.00
6. Jumlah P3A Berbadan Hukum (Kelompok)	0.00	15.00
7. Jumlah Dokumen Rekomendasi Komisi Irigasi (buah)	0.00	1.00
8. Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	8.00	7.00
9. Jumlah dokumen lingkungan (dokumen)	4.00	5.00
10. Jumlah laporan pemantauan Lingkungan (dokumen)	4.00	4.00
11. Jumlah bangunan penampung air (unit)	4.00	1.00
12. Luas DAS yang direboisasi		
13. Luas DAS Yang diawasi		
14. Jumlah Kelompok Masyarakat di daerah DAS yang menjaga Fungsi DAS		
15. Jumlah regulasi mengenai DAS		
16. Jumlah Sungai terdata Debitnya (sungai)	1.00	1.00
17. Jumlah curah hujan yang terdata (sta)	7.00	7.00
18. Jumlah Tangkapan dan Muara yang terdata (sungai)	1.00	1.00
19. Panjang Pengamanan Bantaran Sungai (km)	0.70	1.30
20. Panjang PengamananPantai (km)	0.40	1.00
21. Panjang Sungai yang dinormalisasi (km)	3.20	5.80
22. Panjang Pemeliharaan Sungai (km)	6.50	14.00
23. Panjang Drainase Rawa (km)	23.00	30.00
24. Panjang Pembangunan Drainase (km)	1.20	1.80
25. Panjang Pemeliharaan Drainase Rawa (km)	0.00	16.00
26. Panjang Pemeliharaan Drainase (km)	0.10	0.13

cross cutting dgn OPD lain