

LAPORAN
BENCANA ALAM
PASCA HUJAN DERAS TANGGAL 23 JANUARI 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG (PUPR)
UPTD WILAYAH VI.
KECAMATAN PANCUNG SOAL DAN AIRPURA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPTD WILAYAH VI.



Nomor : 01 /LPB/UPTD-Wil.VI/I-2023
Hal : Laporan Bencana Alam

Kepada Yth.

Bapak Kepala Dinas PUPR Kab. Pesisir Selatan

Cq. Kepala Bidang Rawa dan Sungai

Kepala Bidang Irigasi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terjadinya Intensitas hujan tinggi di Kecamatan Pancung Soal dan Airpura pada tanggal 23 Januari 2023 dari pukul 12.30 sampai dengan 20.00 WIB yang mengakibatkan luapan sungai Batang Inderapura dan beberapa sungai lainnya di lingkup Wilayah VI.

Maka dari itu dapat kami laporkan kepada Bapak telah terjadi Gerusan sungai yang mengakibatkan diantaranya:

1. Longsornya Tebing Batang Inderapura
2. Abrasi Tanggul Batang Inderapura
3. Robohnya Sayap Hilir Bendung D.I Damar Rumput

** Rekapitulasi dan Peta situasi terlampir.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak atas perhatinya diucapkan terimakasih.

UPTD Wilayah VI.
Pancung Soal dan Airpura

JULIADI AZMY, S.IP
NIP.19790722 200502 1 004

LAPORAN BENCANA ALAM

Pasca Hujan Deras/Banjir Tanggal 23 Januari 2023

UPTD WILAYAH VI. KECAMATAN PANCUNG SOAL DAN AIRPURA

No	Uraian Kerusakan	Lokasi /Kecamatan /Nagari	Kondisi	Volume Kerusakan	Koordinat	Estimasi Biaya (Rp)
1	Tanggul Penahan Tebing	Air Pura/Inderapura Timur	Abrasi Rusak Berat	220,00 M	2° 3'0.34"S 100°57'28.79"T	350.000.000,00
2	Tebing Lahan Masyarakat	Pancung Soal / Kudo-kudo Inderapura	Abrasi Rusak Berat	245,00 M	2° 2'41.69"S 100°57'37.51"T	300.000.000,00
3	Sayap Bendung D.I Damar Rumpit	Airpura /Damar Lapan Batang Inderapura	Rusak Berat	8,00 M	1°59'45.68"S 100°54'17.44"T	150.000.000,00

Koordinator Wilayah VI



JULHADI AZMY, S.IP
NIP.19790722 200502 1 004

Inderapura, 24 Januari 2023

Dihitung Oleh
Juru Pengukuran




RAMZIL FAHMI
PTT

LAPORAN
BENCANA ALAM
PASCA HUJAN /BANJIR TANGGAL 23 JANURAI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(PUPR)
UPTD WILAYAH VI.
KECAMATAN PANCUNG SOAL DAN AIRPURA





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATA RUANG
(PUPR)



PETA SITUASI

ABRASI TANGGUL PENAHAN PASCA BANJIR

Koordinator Wil.VI

[Signature]

JULIADI AZMY, S.IP
NIP.19790722 200502 1 004


Digambar Oleh :
Juru Pengairan

[Signature]


RAMZIL FAHMI
PTT

01


A



TAMPAK ATAS
Skala 1:3000



POTONGAN B-B
Skala 1:750



POTONGAN A-A
Skala 1:750



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATA RUANG
(PUPR)



TAMPAK DAN POTONGAN

ABRASI TANGGUL PENAHAN PASCA BANJIR

Koordinator Wil.VI

[Signature]

JULIADI AZMY, S.IP
NIP.19790722 200502 1 004


Digambar Oleh :
Juru Pengairan

[Signature]


RAMZIL FAHMI
PTT

A 02

A



TAMPAK ATAS
Skala 1:3000



POTONGAN C-C
Skala 1:750



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATA RUANG
(PUPR)



TAMPAK DAN POTONGAN

ABRASI TANGGUL PENAHAN PASCA BANJIR

Koordinator Wil.VI

[Signature]

JULIADI AZMY, S.IP
NIP.19790722 200502 1 004

Digambar Oleh :
Juru Pengairan

[Signature]

RAMZIL FAHMI
PTT

A 03

A

FOTO DOKUMENTASI

PASCA HUJAN TANGGAL 23 JANUARI 2023



Tanggul Batang Inderapura Abrasi Akibat Gerusan Arus Sungai



Tanggul Batang Inderapura Abrasi Akibat Gerusan Arus Sungai



Tebing Lahan Masyarakat Abrasi Akibat Gerusan Arus Sungai Batang Inderapura

FOTO DOKUMENTASI

PASCA HUJAN TANGGAL 23 JANUARI 2023



Sayap Hilir Bendung D.I Damar Rumpot Roboh

